


MOSA

MC0CN50509003_IT
06-2023

Manuale d'uso e manutenzione



D5262740

Motosaldatrice **MAGIC WELD 150**



Istruzioni originali

Sommario

1.	Introduzione	1
1.1	Premessa	1
1.2	Documentazione fornita.....	1
1.3	Assistenza tecnica.....	2
1.4	Ricambi.....	2
1.5	Dichiarazione di conformità	2
1.6	Modifiche non autorizzate.....	2
1.7	Usi consentiti e non consentiti	2
1.8	Dati di identificazione.....	3
2.	Sicurezze	5
2.1	Informazioni di sicurezza	5
2.2	Posizionamento decalco di sicurezza e informazione	6
2.2.1	Spiegazione delle decalco	7
2.3	Precauzioni generali	9
2.3.1	Dispositivi di protezione personali	9
2.3.2	Controllare l'area di lavoro.....	9
2.4	Prevenzione degli incendi.....	10
2.4.1	Incendio dovuto a carburante, olio	10
2.4.2	Incendi causati da accumulo di materiale infiammabile	10
2.4.3	Incendi causati dal cablaggio elettrico.....	10
2.4.4	Incendi causati dalle tubazioni.....	10
2.5	Precauzioni per il sollevamento e il trasporto	11
2.5.1	Sollevamento con catene o funi	11
2.5.2	Sollevamento e trasporto manuale	11
2.5.3	Trasporto con carrello di traino	12
2.6	Precauzioni per il posizionamento della macchina.....	13
2.6.1	Precauzioni sul luogo di posizionamento	13
2.6.2	Precauzioni per i collegamenti elettrici	13
2.7	Precauzioni durante il funzionamento	14
2.8	Precauzioni durante il rifornimento di carburante e olio motore	14
2.9	Precauzioni contro il rumore.....	14
2.10	Compatibilità Elettromagnetica (EMC)	15
2.10.1	Installazione ed uso.....	15
2.10.2	Valutazione dell'area	15
2.10.3	Metodi per l'attenuazione delle emissioni.....	16
2.11	Precauzioni durante le operazioni di saldatura.....	17
2.11.1	Precauzioni sul luogo di lavoro.....	17
2.11.2	Precauzioni per le operazioni di saldatura.....	17
2.12	Precauzioni per la manutenzione	19
2.13	Precauzioni per lo smaltimento del materiale di scarto	20
2.14	Smaltimento della macchina.....	20
3.	Dati tecnici	21
3.1	Dimensioni.....	21
3.2	Dati tecnici MAGIC WELD 150.....	23

4.	Descrizione	25
4.1	Componenti principali	25
4.2	Componenti pannello di controllo	26
5.	Consegna e disimballaggio	27
5.1	Consegna	27
5.2	Disimballaggio	27
6.	Funzionamento	29
6.1	Messa a terra	29
6.2	Controlli prima dell'avviamento	29
6.3	Avviamento e arresto del motore	30
6.3.1	Avviamento del motore	30
6.3.2	Arresto del motore	31
6.4	Funzionamento	32
6.4.1	Collegamento cavi di saldatura	32
6.4.2	Regolazione corrente di saldatura	32
6.4.3	Ciclo di intermittenza o Servizio	33
6.4.4	Innesco dell'arco di saldatura	33
6.4.5	Verifica e taratura scheda di saldatura	33
7.	Manutenzione	35
7.1	Rifornimenti	35
7.1.1	Carburante	35
7.1.2	Olio motore	35
7.2	Pulizia filtro aria	36
7.2.1	Controllo	36
7.2.2	Pulizia	36
7.3	Rimessaggio	37
7.4	Smaltimento	37
8.	Risoluzione dei problemi	39
8.1	Motore	39
8.2	Circuito di saldatura	39

1. Introduzione

1.1 Premessa

Questo manuale fornisce all'Operatore e ai Tecnici qualificati e autorizzati le informazioni tecniche riguardanti le motosaldatrici "MAGIC WELD" 150 (in seguito chiamate anche "macchina"), prodotto dalla MOSA div. della BCS S.p.A. (in seguito chiamata anche "costruttore").

In questo manuale l'Operatore addetto e i Tecnici qualificati, trovano le indicazioni per:

- Conoscere le sicurezze e le norme fondamentali da adottare per evitare pericoli e danni alle persone, alla motosaldatrice e all'ambiente.
- Conoscere le componenti principali della motosaldatrice e il suo funzionamento.
- Eseguire la manutenzione ordinaria programmata.
- Conoscere gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Questo manuale è parte integrante della motosaldatrice e la deve seguire anche negli eventuali cambi di proprietà, fino allo smantellamento finale.

Il manuale e tutte le pubblicazioni a esso allegate devono essere conservati con cura, in un luogo facilmente accessibile, conosciuto dall'operatore e dai tecnici qualificati autorizzati per gli interventi di manutenzione. Leggere attentamente quanto viene descritto prima di iniziare il lavoro o eseguire le regolazioni o le manutenzioni richieste.

Nel caso il manuale venga smarrito, danneggiato o diventi illeggibile, richiederne la copia alla MOSA indicando il modello della motosaldatrice, la matricola e l'anno di costruzione.

Nel casola motosaldatrice venga ceduta, il cedente è tenuto a consegnare questo manuale al nuovo proprietario.

La motosaldatrice è soggetta ad aggiornamenti per migliorarne le prestazioni; in questo manuale sono riassunte le informazioni riguardanti lo stato della tecnica al momento della fornitura.

MOSA si riserva la facoltà di apportare miglioramenti e modifiche a particolari e accessori, senza aggiornare tempestivamente questo manuale se non in casi eccezionali di integrazioni fondamentali riguardanti il funzionamento in sicurezza.



ATTENZIONE

- **L'uso improprio e operazioni di manutenzione scorrette possono provocare seri danni alle persone e accorciare la "vita utile" della motosaldatrice.**
- **L'Operatore e i Tecnici qualificati devono conoscere tutte le indicazioni riportate in questo manuale prima di usare la motosaldatrice o eseguire operazioni di manutenzione.**
- **Le procedure contenute in questo manuale si intendono applicabili alle motosaldatrici solo se utilizzate per gli usi consentiti e con tutte le sicurezze funzionanti.**
Se la motosaldatrice viene utilizzata per scopi diversi da quelli indicati o in condizioni di sicurezza diverse da quelle indicate, il Cliente diventa direttamente responsabile delle persone eventualmente coinvolte in incidenti o infortuni e delle usure anomale della macchina.

1.2 Documentazione fornita

La documentazione fornita con la motosaldatrice comprende questo Manuale d'uso e manutenzione e i manuali dei componenti principali (es. motore).

1.3 Assistenza tecnica

Il Servizio Assistenza Tecnica e di Ricambi sono a disposizione dei Clienti.

MOSA raccomanda di rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato per avere un intervento specializzato per tutte le operazioni di controllo e revisione.

Al fine di ottenere risposte rapide ed efficaci, indicare il Modello e la Matricola" riportato sulla targa di identificazione (vedere "1.8 Dati di identificazione").

1.4 Ricambi

Devono essere usati solo ed esclusivamente ricambi originali che garantiscono funzionalità e durata.

L'uso dei ricambi non originali farà decadere ogni obbligo di garanzia e Assistenza Tecnica.

1.5 Dichiarazione di conformità

Il costruttore:

MOSA div. della BCS S.p.A.

Viale Europa, 59 20047 Cusago (Milano) Italy

Dichiara che la macchina:

MAGIC WELD 150

Sono conformi a quanto previsto dai requisiti delle seguenti Direttive CE/UE:

- Direttiva macchine 2006/42/CE
- Direttiva bassa tensione 2014/35/EU
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU
- Direttiva emissione acustica per macchine destinate a funzionare all'aperto 2000/14/CE emendata da 2005/88/CE (macchina con motore HONDA)

e a quanto previsto dai requisiti dei seguenti regolamenti UK:

- The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008/1597
- The Electrical Equipment (Safety) - Regulations 2016/1101
- Electromagnetic Compatibility - Regulations 2016/1091
- The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors - Regulations 2001/1701 (macchina con motore HONDA)

1.6 Modifiche non autorizzate

Nessuna modifica può essere apportata alla macchina senza l'autorizzazione di MOSA.

Modifiche non autorizzate fanno decadere ogni forma di garanzia sulla macchina e ogni responsabilità civile e/o penale in caso di incidenti o infortuni

1.7 Usi consentiti e non consentiti

Queste motosaldatrici svolgono le seguenti funzioni:

- Generatore di corrente continua per saldatura ad arco con elettrodo manuale.




AVVERTENZA

- **La motosaldatrice è progettata per l'utilizzo industriale e professionale e deve essere utilizzata solo da personale qualificato e/o addestrata.**

1.8 Dati di identificazione

I dati che identificano la macchina sono riportati stampigliati sulla targa CE applicata nella zona indicata in figura.

Essi sono necessari per la richiesta di ricambi e per comunicazioni con il Servizio Assistenza.



D5262750

- A - Dati del costruttore
- B - Dati della macchina
 - (1) Paese e anno di costruzione
 - (2) Modello
 - (3) Matricola
 - (4) Riferimento normativa tecnica
- C - Dati per la saldatura
 - (1) Processo di saldatura
 - (2) Simbolo per motosaldatrici che possono essere utilizzate in ambienti a maggior rischio di scossa elettrica
 - (3) Simbolo corrente di saldatura

- (4) Valore minimo e massimo corrente di saldatura e corrispondente valore di tensione
- (5) Valori ciclo di intermittenza
- (6) Valori corrente nominale di saldatura
- (7) Valori tensione di saldatura
- (8) Tensione di saldatura nominale a vuoto o gamma di regolazione tra il valore minimo e massimo
- (9) Tensione di saldatura nominale a vuoto ridotta in presenza di un dispositivo di riduzione della tensione (VRD)

D - Dati generali

- (1) Classe d'isolamento

E - Dati motore e macchina

- (1) Simbolo motore
- (2) Velocità nominale
- (3) Velocità nominale di minimo
- (4) Velocità nominale a vuoto
- (5) Potenza nominale motore
- (6) Grado di protezione IP
- (7) Peso a secco

2. Sicurezze

2.1 Informazioni di sicurezza

Rispettare sempre le avvertenze contenute in questo manuale e presenti sulle decalco applicate sulla macchina.

Questo permette di utilizzare la macchina in modo sicuro evitando di procurare danni alle cose e infortuni o morte alle persone.

Per identificare i messaggi importanti di sicurezza sono stati utilizzati le seguenti parole e i seguenti simboli.

Il simbolo  identifica messaggi importanti di sicurezza sulla macchina, nel manuale e altrove. Quando si vede questo simbolo seguire le istruzioni nei messaggi di sicurezza.

PERICOLO

- **Questa parola indica una situazione di rischio imminente che, se non viene evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o anche la morte alle persone e gravi danni alle cose.**

AVVERTENZA

- **Questa parola indica una potenziale situazione di rischio che, se non viene evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o anche la morte alle persone e gravi danni alle cose.**

ATTENZIONE

- **Questa parola indica una potenziale situazione di rischio che, se non viene evitata, potrebbe provocare lesioni di media o lieve entità.
Può essere inoltre utilizzata per evitare che si effettuino operazioni rischiose che possono essere causa di danni alla macchina.**

I seguenti termini servono per trasmettere all'utente le informazioni cui attenersi per evitare danni alla macchina.

Importante


- Se non sono osservate le precauzioni descritte, la macchina potrebbe subire danni e la sua vita utile ridursi.

Nota


- Questa parola viene usata per indicare ulteriori informazioni utili.

2.2 Posizionamento decalco di sicurezza e informazione



Macchina equipaggiata con motore HONDA






Macchina equipaggiata con motore MOSA



2.2.1 Spiegazione delle decalco


 <p style="text-align: right;">D5260930</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 1 Consultare il manuale Leggere attentamente il contenuto del manuale prima di usare la macchina o di eseguire operazioni di manutenzione.
 <p style="text-align: right;">D5262930</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 2 - Arrestare il motore prima di effettuare la manutenzione Per evitare ustioni dovute al contatto con parti calde, prima di eseguire i controlli o la manutenzione della macchina arrestare il motore e attendere che si siano sufficientemente raffreddate. Per evitare lesioni anche gravi, non inserire arti in prossimità delle parti rotanti senza aver arrestato il motore.
 <p style="text-align: right;">M734500250</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 3 - Pericolo tensione elettrica Prima di effettuare controlli o manutenzione arrestare la macchina.
<p>Macchina equipaggiata con motore HONDA</p>  <p style="text-align: right;">D5260950</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 4 - Pericolo incendio e inalazione gas di scarico Il carburante è altamente infiammabile. Spegner il motore e lasciarlo raffreddare prima effettuare il rifornimento. Le emissioni di monossido di carbonio del motore sono altamente tossiche e velenose. Utilizzare la macchina in luoghi all'aperto e ventilati.
<p>Macchina equipaggiata con motore MOSA</p>  <p style="text-align: right;">G8815E0201000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 4 - Pericolo incendio, esplosione, parti calde e inalazione gas di scarico Il carburante è altamente infiammabile. Spegner il motore e lasciarlo raffreddare prima effettuare il rifornimento. Le emissioni di monossido di carbonio del motore sono altamente tossiche e velenose. Utilizzare la macchina in luoghi all'aperto e ventilati. Lasciare raffreddare la macchina prima di effettuare qualsiasi operazione sulla macchina.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 5 – Pericolo superficie calda. Indica che la zona è calda durante il funzionamento della macchina e immediatamente dopo l'arresto.
<p>Macchina equipaggiata con motore HONDA</p>  <p>D5262940</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 6 - Livello di potenza sonora Unità di misura dB(A); Il valore indica il livello di potenza sonora garantito nel rispetto della direttiva 2000/14/CE. Rappresenta la quantità di energia acustica emessa nell'unità di tempo indipendentemente dalla distanza del punto di misurazione
<p>Macchina equipaggiata con motore MOSA</p>  <p>D5260820</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 6 - Livello di potenza sonora Unità di misura dB(A); rappresenta la quantità di energia acustica emessa nell'unità di tempo indipendentemente dalla distanza del punto di misurazione.
 <p>D5260960</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 7 - Marcatura di sicurezza Indica che la motosaldatrice può essere utilizzata in ambienti con maggior rischio di folgorazioni elettriche.
 <p>D5260970</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. 8 - Power Optimizer Funzione brevettata da MOSA che impedisce il sovraccarico del motore termico durante le operazioni di saldatura.

2.3 Precauzioni generali

Eventuali errori durante l'uso, i controlli o la manutenzione potrebbero provocare rischi di infortuni, anche gravi

- Prima di eseguire le operazioni leggere questo manuale e le decalco applicate alla macchina e attenersi alle avvertenze.
Qualora non venga compresa qualche parte del manuale, chiedere spiegazioni all'incaricato della sicurezza.
- La macchina può essere utilizzata e riparata solamente da personale addestrato e autorizzato.
- Non lavorare in caso di malessere, di assunzione di alcol o medicinali che diminuiscono la capacità di operare in sicurezza o di riparare la macchina.
- Prima di iniziare le operazioni, controllare la macchina. Nel caso in cui si rilevino delle anomalie, non azionare la macchina prima di aver completato le dovute riparazioni.
- Rispettare le disposizioni e le leggi vigenti del Paese in cui si lavora.




2.3.1 Dispositivi di protezione personali

- Non indossare abiti troppo larghi o accessori per evitare che si impiglino provocando danni alla persona.
- Indossare sempre i dispositivi di protezione personali prescritti per il luogo in cui si lavora come il casco protettivo, le calzature di sicurezza, gli occhiali protettivi, i guanti e le cuffie antirumore.
- Prima di utilizzare i dispositivi di protezione personale, controllare che siano in perfetto stato.



2.3.2 Controllare l'area di lavoro

- Chiedere informazioni al responsabile della sicurezza del cantiere sui regolamenti da osservare.
- Comprendere i cartelli e le indicazioni presenti in cantiere.
- Assicurarsi che sul luogo siano disponibili gli estintori e il kit di primo soccorso e informarsi sul luogo dove sono collocati.
- Controllare che l'area sia sgombra di materiali che possono essere pericolosi durante il funzionamento della macchina (come materiali o liquidi infiammabili).
- Assicurarsi che nell'area non siano presenti persone non addette ai lavori.



2.4 Prevenzione degli incendi

2.4.1 Incendio dovuto a carburante, olio

- Evitare di avvicinare qualsiasi fiamma a sostanze infiammabili come carburante e olio.
- Non fumare, né utilizzare fiamme libere in prossimità di sostanze infiammabili.
- Prima di eseguire i rifornimenti, arrestare la macchina.
- Prestare attenzione a non versare sostanze infiammabili su superfici surriscaldate o su parti dell'impianto elettrico.
- Dopo aver eseguito i rifornimenti, eliminare eventuali versamenti e serrare saldamente tutti i tappi di riempimento.
- Per sicurezza sul posto di lavoro, stoccare gli strofinacci intrisi di materiali infiammabili in un contenitore.
- Conservare olio e carburante in luoghi prestabiliti e ben ventilati e vietare l'ingresso a personale non autorizzato.
- Quando si esegue la pulizia della macchina non utilizzare sostanze infiammabili come gasolio o benzina.



2.4.2 Incendi causati da accumulo di materiale infiammabile

- Rimuovere foglie secche, schegge, pezzi di carta, polvere di carbone, o altri materiali infiammabili accumulati sulla macchina.

2.4.3 Incendi causati dal cablaggio elettrico

- Tenere sempre i cablaggi elettrici puliti e ben serrati.
- Controllare periodicamente che non vi siano parti allentate o danneggiate. Serrare i connettori o i morsetti del cablaggio allentati.
- Riparare o sostituire eventuali cavi danneggiati.



2.4.4 Incendi causati dalle tubazioni

- Controllare periodicamente che le fascette dei tubi siano fissati saldamente.
- Se allentati, potrebbero vibrare durante il funzionamento della macchina e causare fuoriuscita di liquidi, provocando incendi e gravi infortuni, anche mortali.

2.5 Precauzioni per il sollevamento e il trasporto


2.5.1 Sollevamento con catene o funi

- Assicurarsi che la zona di movimentazione sia libera da ostacoli e da persone.
- Movimentare la macchina con motore spento, cavi elettrici scollegati e serbatoio carburante vuoto.
- Sollevare la macchina utilizzando esclusivamente la maniglia di sollevamento o il telaio del carrello di movimentazione.
In questo caso non imbracare la macchina con una sola fune, utilizzare due funi posizionate simmetricamente per mantenere la macchina in posizione orizzontale.
- Controllare lo stato della maniglia o del telaio. Se risultano danneggiati, provvedere alla sostituzione prima di sollevare la macchina.
- Usare sempre attrezzature di sollevamento adeguatamente dimensionate e controllate da organismi abilitati.
- Non sottoporre la macchina e le attrezzature di sollevamento utilizzate a movimenti ondulatori o bruschi che trasmettano sollecitazioni dinamiche alla struttura.
- Non sollevare la macchina a un'altezza superiore a quella necessaria alla movimentazione.
- Non lasciare la macchina sospesa per un tempo superiore a quello indispensabile alla movimentazione.



2.5.2 Sollevamento e trasporto manuale

- Il sollevamento e la movimentazione della macchina devono essere eseguiti utilizzando l'apposita maniglia.
- La movimentazione può essere eseguita da una sola persona.
Per spostamenti lunghi si consiglia la movimentazione con due persone.
- Movimentare la macchina con motore spento, cavi elettrici scollegati e serbatoio carburante vuoto.



2.5.3 Trasporto con carrello di traino

- Su richiesta la macchina può essere equipaggiata con un carrello opzionale che facilita la movimentazione.
- Movimentare la macchina con motore spento, cavi elettrici scollegati e serbatoio carburante vuoto.



2.6 Precauzioni per il posizionamento della macchina


2.6.1 Precauzioni sul luogo di posizionamento

- Questa macchina è stata progettata per uso esterno e può quindi essere posizionata all'aperto. In caso di precipitazioni meteorologiche (pioggia, neve ecc.), posizionare la macchina in un luogo adeguatamente riparato. Se non è possibile, non utilizzare la macchina.
- Non posizionare macchine o apparecchiature vicino a fonti di calore, in zone a rischio con pericolo di esplosione o pericolo di incendio.
Posizionare la macchina a distanza di sicurezza da depositi di carburante, da materiale infiammabile (stracci, carta, ecc.), da sostanze chimiche.
Attenersi a quanto previsto dalle autorità competenti.
- Per limitare situazioni potenzialmente pericolose isolare la zona circostante alla macchina, precludendo la possibilità di avvicinamento alle persone non autorizzate.
- Anche se le macchine prodotte sono conformi alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica non posizionare la macchina vicino ad apparecchiature influenzabili dalla presenza di campi magnetici.
- Assicurarsi che l'area immediatamente circostante la macchina sia pulita e libera da detriti.
- Posizionare sempre la macchina su una superficie piana e solida che non sia soggetta a cedimenti in modo da evitare ribaltamenti, slittamenti o cadute durante il funzionamento.
Evitare di utilizzare la macchina su terreni con pendenza maggiore di 10°.
- La macchina deve essere sempre posizionata in modo che i gas di scarico si disperdano nell'aria senza essere inalati da persone o animali.
I gas di scarico di un motore contengono monossido di carbonio: tale sostanza è nociva alla salute e, in elevata concentrazione, può causare intossicazione e morte.
- In caso di utilizzo della macchina in ambienti chiusi è necessario assicurarsi che l'area sia ben ventilata.




2.6.2 Precauzioni per i collegamenti elettrici

- Utilizzare spine elettriche appropriate alle prese d'uscita della macchina e verificare che i cavi elettrici siano in buone condizioni.
- Non utilizzare la macchina con mani e/o indumenti bagnati o umidi.



2.7 Precauzioni durante il funzionamento

- Durante il normale funzionamento tenere tutti i pannelli chiusi.
- L'accesso alle parti interne della macchina deve essere effettuato esclusivamente per motivi di manutenzione.
- Mantenere libera la zona in prossimità del silenziatore di scarico da oggetti quali stracci, carta, cartoni. La temperatura elevata del silenziatore potrebbe causare la combustione degli oggetti e provocare un incendio.
- Non posizionare oggetti o ostacoli in prossimità delle finestre di aspirazione ed espulsione aria; un eventuale surriscaldamento della macchina potrebbe provocare un incendio.
- Fermare immediatamente la macchina in caso di anomalie di funzionamento. Non riavviare la macchina senza aver prima individuato e risolto il problema.
- Non avvolgere o coprire con teli la macchina mentre è in funzione. Prima di coprire la macchina assicurarsi che le parti motore siano fredde. Se le parti del motore sono ancora calde sussiste il rischio di danneggiamento della macchina e di incendio.



2.8 Precauzioni durante il rifornimento di carburante e olio motore

- Il carburante e l'olio motore sono infiammabili. Effettuare il rifornimento a motore spento.
- Effettuare il rifornimento di carburante solo all'aperto o in ambienti ben ventilati.
- Non fumare o usare fiamme libere durante il rifornimento.
- Non effettuare il rifornimento di carburante con il motore avviato o caldo.
- Pulire e asciugare le eventuali dispersioni di olio motore e carburante prima di riavviare la macchina.
- Dopo il rifornimento serrare a fondo i tappi dei serbatoi.
- Non riempire completamente il serbatoio carburante per permettere l'espansione del carburante al suo interno.
- Non superare la linea di livello MAX dell'asta livello olio motore.



2.9 Precauzioni contro il rumore

- Il rumore eccessivo può causare problemi temporanei o permanenti all'udito. Il rischio effettivo derivante dall'impiego della macchina dipende dalle condizioni in cui viene utilizzata.
- Sulla macchina è presente un decalco che dichiara il Livello di potenza sonora dB(A) emessa dalla macchina. Il valore fornisce un'indicazione del contributo di rumore che la macchina emette quando viene utilizzata consentendo una valutazione di rischio da rumore nell'ambiente di lavoro.
- L'adozione di misure specifiche (come cuffie o tappi auricolari) deve essere valutata dall'operatore.

2.10 Compatibilità Elettromagnetica (EMC)¹

La macchina è conforme alla Direttiva Europea 2014/30/UE in materia di compatibilità elettromagnetica e alla norma armonizzata: EN 60974-10 Norma sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le saldatrici ad arco.

Tutte le apparecchiature elettriche generano quantitativi minimi di emissioni elettromagnetiche.

Le emissioni elettriche possono essere trasmesse attraverso i cavi elettrici oppure irradiate nello spazio, in modo analogo a un trasmettitore radio.

La ricezione delle emissioni da parte di altre apparecchiature può provocare interferenze elettriche.

Le emissioni elettriche possono riguardare vari tipi di dispositivi elettrici; altre saldatrici, apparecchiature di ricezione radiotelevisive, macchine a controllo numerico, sistemi telefonici, computer, ecc.



AVVERTENZA

- **Questo prodotto di Classe A non è destinato all'uso in ambienti residenziali dove l'alimentazione elettrica è fornita dalla rete pubblica a bassa tensione. In questi luoghi si potrebbero incontrare difficoltà a garantire la compatibilità elettromagnetica, a causa delle interferenze condotte e radiate.**

2.10.1 Installazione ed uso

- L'utente è responsabile dell'installazione e dell'uso della saldatrice in conformità alle istruzioni del costruttore.
- Se si rilevano disturbi elettromagnetici è responsabilità dell'utente della saldatrice risolvere il problema con l'assistenza tecnica del costruttore.
In alcuni casi il rimedio può essere molto semplice, richiedendo soltanto il collegamento a terra del circuito di saldatura.
In altri casi potrebbe richiedere la realizzazione di un riparo elettromagnetico all'interno del quale racchiudere la saldatrice l'intera zona di saldatura con i relativi filtri in ingresso.
In tutti i casi le interferenze elettromagnetiche devono comunque essere attenuate fino al punto in cui non generino più alcun disturbo.

Nota

Il circuito di saldatura può eventualmente essere collegato a terra per motivi di sicurezza.

Per l'installazione e l'uso attenersi alle normative locali e nazionali.

La modifica dei collegamenti a terra deve essere autorizzata esclusivamente da una persona in grado di valutare se le modifiche aumenteranno il rischio di lesioni, per esempio consentendo percorsi di ritorno paralleli della corrente di saldatura che potrebbero danneggiare i circuiti di terra di altre apparecchiature.

2.10.2 Valutazione dell'area

- Prima di installare la saldatrice, valutare i possibili problemi elettromagnetici della zona circostante. Controllare la presenza di:
 - Cavi di alimentazione, comando, segnalazione e telefonici, superiormente, inferiormente e in prossimità della saldatrice.
 - Trasmettitori e ricevitori radiotelevisivi.
 - Computer e altre apparecchiature di controllo.
 - Dispositivi di sicurezza, per esempio a protezione di apparecchiature industriali.
 - Persone presenti portatori di pacemaker, defibrillatori impiantabili, neurostimolatori e altri dispositivi attivi.

¹ Parti del testo presente sono contenute nella EN 60974-10: "Norma sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le saldatrici con arco."

- Attrezzature impiegate per taratura e misurazione.
- Controllare l'immunità dai disturbi elettromagnetici delle altre apparecchiature presenti nell'area di lavoro. L'utente deve accertarsi che le altre attrezzature impiegate nell'area siano compatibili. A questo scopo può essere necessario disporre misure di protezione aggiuntive.
- Controllare l'orario della giornata nel quale si svolgono le attività di saldatura o di altra natura.
- L'estensione dell'area circostante da prendere in considerazione dipende dalla struttura dell'edificio e dalle altre attività svolte. L'area circostante potrebbe estendersi oltre i confini del sito di lavoro.

2.10.3 Metodi per l'attenuazione delle emissioni

Manutenzione delle attrezzature di saldatura

La saldatrice deve essere sottoposta a manutenzione periodica in conformità alle prescrizioni del costruttore. Durante l'uso della saldatrice, tutti gli sportelli e i coperchi di accesso e di servizio devono essere chiusi e correttamente fissati.

La saldatrice non deve essere in alcun modo modificata, fatta eccezione per le modifiche e regolazioni previste dalle istruzioni del costruttore.

Cavi di saldatura

I cavi di saldatura devono essere mantenuti il più corti possibile e in posizione ravvicinata fra loro, alla minor distanza possibile dal pavimento.

Collegamento equipotenziale

Occorre valutare il collegamento a massa di tutti i componenti metallici dell'impianto di saldatura e della zona adiacente. Tuttavia, i componenti metallici collegati a massa sul pezzo aumentano il rischio di folgorazione per l'operatore in caso di contemporaneo contatto con tali componenti e con l'elettrodo.

L'operatore deve essere isolato da tutti questi componenti metallici collegati a massa.

Collegamento a terra del pezzo

Qualora il pezzo non venga collegato a terra per motivi di sicurezza elettrici o per le sue dimensioni e posizione, ad esempio nel caso di scafi di imbarcazioni o strutture in acciaio degli edifici, un collegamento a terra del pezzo può limitare le emissioni in alcuni, ma non tutti i casi. Prestare la dovuta attenzione per evitare che il collegamento a terra del pezzo aumenti il rischio di lesioni agli utenti o di danni alle altre apparecchiature elettriche. Ove necessario, il collegamento a terra del pezzo deve avvenire mediante collegamento diretto al pezzo, ma nei paesi in cui tale soluzione è vietata, il collegamento a terra deve essere realizzato mediante opportuni condensatori, selezionati in conformità alle normative nazionali.

Schermatura e protezione


La schermatura e protezione selettiva degli altri cavi e attrezzature presenti nella zona circostante possono attenuare il problema delle interferenze. In caso di applicazioni speciali si può valutare la possibilità di schermare l'intero impianto di saldatura

2.11 Precauzioni durante le operazioni di saldatura

- L'accesso alle parti interne della macchina deve essere effettuato esclusivamente per motivi di manutenzione.
- Fermare immediatamente la macchina in caso di anomalie di funzionamento. Non riavviare la macchina senza aver prima individuato e risolto il problema.


2.11.1 Precauzioni sul luogo di lavoro

- Non utilizzare la saldatrice vicino a fonti di calore, in zone a rischio con pericolo di esplosione o pericolo di incendio. Utilizzare la saldatrice a distanza di sicurezza da depositi di carburante, da materiale infiammabile (stracci, carta, ecc..), da sostanze chimiche.
- Delimitare con tende inattiniche autoestinguenti le aree dove si svolgono le operazioni di saldatura per evitare che persone non direttamente coinvolte nell'attività di saldatura vengano esposte alle emissioni di radiazioni ottiche o vengano raggiunte da materiale infiammabile.
- Assicurarsi che l'area immediatamente circostante al luogo di saldatura sia pulita e libera da detriti.




2.11.2 Precauzioni per le operazioni di saldatura


- La corrente elettrica che scorre attraverso i conduttori crea campi elettrici e magnetici (EMF) che possono interferire con pacemaker, defibrillatori impiantabili, neurostimolatori e altri dispositivi attivi. Consultare il proprio medico prima di utilizzare la motosaldatrice.




- Durante le operazioni di saldatura le scintille possono causare ustioni. Adottare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
 - Maschera di saldatura con i filtri previsti dalle norme EN169 o EN379.
 - Cappucci per saldatori per la protezione di testa.
 - Abbigliamento e guanti resistenti al calore e al contatto diretto con la fiamma o con scintille.
 - Scarpe con suola antistatica resistenti alle alte temperature.
- Assicurarsi che tutti i dispositivi siano in buone condizioni e che non siano tagliati, rovinati, bagnati o sporchi d'olio.




- La saldatura genera grandi quantità di calore. Le superfici e i materiali saldati possono causare gravi ustioni. Utilizzare guanti e pinze quando si toccano o si spostano i materiali nell'area di lavoro.




- La saldatura genera fumi e gas pericolosi per la salute. Utilizzare una ventilazione o un'aspiratore fumi sufficienti per mantenere i fumi e i gas lontani dalla zona di respirazione.



- Saldare serbatoi, fusti, contenitori solo quando si è sicuri che non siano presenti vapori infiammabili o tossici. Non utilizzare la motosaldatrice in presenza di gas, vapori o combustibili liquidi infiammabili.



- La motosaldatrice genera tensioni pericolose. Non toccare l'elettrodo, la pinza o i pezzi collegati quando è accesa.
- Controllare regolarmente i cavi, l'elettrodo e la pinza. In caso di riscontrino danni all'isolamento, provvedere immediatamente alla riparazione o alla sostituzione. Non posizionare la pinza portaelettrodo sul tavolo di saldatura o su qualsiasi altra superficie per evitare il rischio di innesco accidentale dell'arco.



2.12 Precauzioni per la manutenzione


- Arrestare la macchina e portare l'interruttore motore e il rubinetto del combustibile su OFF.

- Per evitare infortuni, non effettuare la manutenzione a motore avviato.

- Parti rotanti come la ventola sono pericolosi e possono prendere una parte del corpo o un oggetto indossato. Quando si esegue la manutenzione, prestare attenzione a avvicinarsi alle parti rotanti.
- Prestare attenzione a non lasciar cadere né inserire strumenti o altri oggetti nella ventola o in altre parti rotanti. Essi possono toccare le parti rotanti ed essere proiettati.




- Non toccare il motore, i tubi e il silenziatore di scarico durante il funzionamento o immediatamente dopo il suo arresto. Lasciare raffreddare il motore prima di eseguire qualsiasi operazione.
- Quando si esegue lo scarico dell'olio motore, il motore deve essere caldo. L'olio motore potrebbe entrare in contatto con la pelle e provocare ustioni.
- Non rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza. Se è necessario rimuoverli, terminate le operazioni di manutenzione installare le protezioni rimosse e ripristinare i dispositivi di sicurezza.
- Utilizzare attrezzi di lavoro in buono stato e adatto al lavoro da eseguire. Se si utilizza un attrezzo danneggiato o deformato o se si utilizza un attrezzo per uno scopo diverso da quello previsto, sussiste il pericolo di causare gravi lesioni personali o morte.



2.13 Precauzioni per lo smaltimento del materiale di scarto

- Assicurarsi di stoccare il liquido di scarto in contenitori o serbatoi.
- Non scaricare l'olio direttamente sul terreno o nel sistema fognario, nei fiumi, nei mari o nei laghi.
- Quando si smaltiscono scarti nocivi come olio, carburante, liquido refrigerante, solventi, filtri e batterie, attenersi alle leggi e alle normative vigenti.
- Affidare alle aziende autorizzate lo smaltimento di materiale in gomma, plastica e componenti che li contengono (tubi flessibili, cavi, cablaggi, ecc.) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.




2.14 Smaltimento della macchina

Questa macchina è classificata come Apparecchiatura elettrica.

Per lo smaltimento attenersi alla *Direttiva 2012/19/UE* sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il simbolo apposto sul prodotto o sulla documentazione prevede che, alla fine della vita utile la macchina deve essere smaltita separatamente.


L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.




3. Dati tecnici


3.1 Dimensioni

Macchina equipaggiata con motore HONDA



Macchina equipaggiata con motore MOSA



Carrello per la movimentazione

3.2 Dati tecnici MAGIC WELD 150

Macchina equipaggiata con motore HONDA

Saldatura

Processo di saldatura	SMAW (Stick - Elettrodo rivestito) - Corrente costante DC
Corrente di saldatura	20A / 20,8V - 150A / 20V
IEC - Rating	20A / 20,8V - 130A / 25,2V
Servizio	80A / 23,2V @ 100% 130A / 25,2V @ 60%
Regolazione della corrente	Continua
Tensione a vuoto (d'innesco)	67 Vcc (Vcc di picco)

Motore	
Marca/modello	HONDA / GX 200 (Stage V)
Tipo/sistema di raffreddamento	Benzina 4-Tempi OHV / Aria
Cilindri / Cilindrata	1 / 196 cm ³
Potenza netta stand-by	4,3 kW (5,8 HP)
Potenza netta PRP	3,7 kW (5,0 HP)
Regime	3600 giri/min
Consumo carburante (75% di PRP)	1,3 l/h
Capacità coppa olio (max.)	0,6 l
Avviamento	a strappo

Specifiche generali	
Capacità serbatoio	3,1 l
Autonomia (Saldatura 60%)	2,5 h
Protezione	IP 23
Peso a secco	34 kg
Potenza acustica LwA	97 dB(A)
Pressione acustica LpA	72dB(A) @ 7m

Macchina equipaggiata con motore MOSA**Saldatura**

Processo di saldatura	SMAW (Stick - Elettrodo rivestito) - Corrente costante DC
Corrente di saldatura	20A / 20,8V - 150A / 20V
IEC - Rating	20A / 20,8V - 140A / 25,4V
Servizio	100A / 24V @ 100% 140A / 25,4V @ 60%
Regolazione della corrente	Continua
Tensione a vuoto (d'innesco)	67 Vcc (Vcc di picco)

Motore

Marca/modello	MOSA / M225 (Stage V)
Tipo/sistema di raffreddamento	Benzina 4-Tempi OHV / Aria
Cilindri / Cilindrata	1 / 223 cm ³
Potenza netta stand-by	5,0 kW (6,8 HP)
Potenza netta PRP	4,5 kW (6,0 HP)
Regime	3600 giri/min
Consumo carburante (75% di PRP)	1,9 l/h
Capacità coppa olio (max.)	0,55 l
Avviamento	a strappo


Specifiche generali

Capacità serbatoio	3,6 l
Autonomia (Saldatura 60%)	2,5 h
Protezione	IP 23
Peso a secco	34 kg
Potenza acustica LwA	99 dB(A)
Pressione acustica LpA	74dB(A) @ 7m

4. Descrizione

La motosaldatrice è una macchina che trasforma l'energia meccanica generata da un motore a combustione in una sorgente di energia elettrica adatta ai processi di saldatura ad arco.


4.1 Componenti principali



D5262850

- 1 - Maniglia di trasporto (o movimentazione)
- 2 - Silenziatore di scarico
- 3 - Filtro aria motore
- 4 - Uscita gas di scarico motore
- 5 - Reattore di livello saldatura
- 6 - Griglia di espulsione aria alternatore
- 7 - Ponte chopper
- 8 - Griglia di aspirazione aria alternatore
- 9 - Pannello di controllo
- 10 - Alternatore
- 11 - Sensore di Hall
- 12 - Scheda di controllo corrente di saldatura
- 13 - Tappo serbatoio carburante
- 14 - Motore
- 15 - Tappo riempimento olio / Asta livello olio
- 16 - Tappo drenaggio olio
- 17 - Antivibranti
- 18 - Interruttore motore
- 19 - Griglia di aspirazione aria motore
- 20 - Manopola di avviamento
- 21 - Comando choke
- 22 - Rubinetto carburante

4.2 Componenti pannello di controllo



D5262860

- 1 - Regolazione corrente di saldatura
- 2 - Presa (+) di saldatura
- 3 - Presa (-) di saldatura

5. Consegna e disimballaggio

5.1 Consegna

- La macchina viene normalmente trasportata e consegnata imballata in un'ideale scatola di cartone.
- Tutto il materiale spedito viene controllato prima della consegna al Cliente.
- È necessario, controllare il materiale consegnato, con quanto riportato nell'elenco dettagliato della spedizione.

Importante


- Al ricevimento controllare l'attrezzatura per verificare eventuali danni (rottture o ammaccature rilevanti) dovuti alla fase di trasporto.
Nel caso in cui ciò fosse accaduto, è necessario farlo immediatamente presente alla ditta trasportatrice e apporre nella, bolla di consegna, la clausola "Accetto con riserva".
- Nel caso in cui, al momento della consegna, si rilevassero danni di notevole importanza, causati nella fase di trasporto, insieme a eventuali parti mancanti che si dovessero riscontrare, comunicare tempestivamente l'accaduto a MOSA div. della BCS S.p.A.

5.2 Disimballaggio


- Lo scarico dell'imballaggio deve essere eseguito con la massima cura utilizzando se necessario un'attrezzatura di sollevamento di idonea portata (es.: carrello elevatore a forche).
- Depositare l'imballo su un piano stabile e orizzontale.
- Le operazioni di movimentazione dei carichi devono essere eseguite da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del paese di utilizzo.




Non disperdere l'imballaggio nell'ambiente, ma attenersi alle normative vigenti nel Paese di utilizzo.



1 - Estrarre la macchina (1) e i documenti (2) dall'imballaggio.



2 - Controllare la targa di identificazione della macchina, l'integrità delle decalco e dati e leggere il manuale di uso e manutenzione prima di procedere all'utilizzo.



6. Funzionamento



AVVERTENZA

- **Prima di procedere al posizionamento e all'avviamento, leggere attentamente la sezione "2. Sicurezza".**

6.1 Messa a terra



AVVERTENZA

- **La macchina non deve essere collegata a un impianto di terra.**
- La macchina ha la sola funzione di saldatrice.
Non è presente nessun tipo di uscita di generazione ausiliaria per l'alimentazione di apparecchiature elettriche quali ad esempio: mole, trapani, luci, ecc.
- La macchina **NON DEVE ESSERE** collegata a un impianto di terra ed è priva del morsetto di terra PE.

6.2 Controlli prima dell'avviamento

- 1 - Controllare i livelli di olio e carburante. Per i dettagli vedere "7. Manutenzione".
- 2 - Controllare che non vi siano perdite di olio o carburante.
- 3 - Controllare che non vi sia materiale infiammabile o sporco intorno al silenziatore.
- 4 - Verificare che nell'area adiacente alla macchina non siano presenti persone non autorizzate.

6.3 Avviamento e arresto del motore




AVVERTENZA

- Non alterare le condizioni primarie di regolazione e non manomettere le parti sigillate.

6.3.1 Avviamento del motore

1 - Ruotare il rubinetto (1) del carburante in posizione ON.




2 - Ruotare il comando choke (2) in posizione chiuso (C).




AVVERTENZA

- Non lasciare il comando choke chiuso quando il motore è caldo o la temperatura dell'aria è elevata.



3 - Ruotare l'interruttore (3) del motore in posizione ON.




4 - Tirare la maniglia di avviamento (4) fino a quando si avverte resistenza e tirare energicamente nella direzione della freccia.

5 - Riportare delicatamente in posizione la maniglia di avviamento evitando di farla sbattere contro il motore.



Importante

- All'avviamento del motore la macchina si porta subito al massimo regime per circa 7 secondi e poi diminuisce automaticamente al minimo.
- Durante il funzionamento il regime motore aumenta al massimo quando viene prelevata corrente di saldatura.



6.3.2 Arresto del motore




AVVERTENZA


- Prima di arrestare il motore interrompere la saldatura.
- In caso di emergenza, ruotare l'interruttore del motore (3) in posizione OFF.

1 - Attendere che il motore diminuisca i giri al regime minimo (circa 6-7 secondi dalla fine del lavoro di saldatura) e attendere qualche minuto per permettere il raffreddamento.

2 - Ruotare l'interruttore di emergenza (3) in posizione OFF.




3 - Ruotare il rubinetto (1) del carburante in posizione OFF.



6.4 Funzionamento

Questo simbolo (norma EN 60974-1 – prescrizioni di sicurezza per le apparecchiature di saldatura ad arco) indica che la motosaldatrice è costruita per l'utilizzo in ambienti con rischio accresciuto di scosse elettriche.

- Per ridurre il rischio d'interferenze elettromagnetiche, usare la minima lunghezza di cavi di saldatura e tenerli vicini e in basso (es. sul pavimento).
- Per cavi di saldatura di lunghezza fino a 10 m si consiglia una sezione di 35 mm²; in caso sia necessario utilizzare cavi più lunghi occorre aumentare proporzionalmente la sezione.
- Possono essere utilizzati tutti gli elettrodi presenti sul mercato.




D5260960

6.4.1 Collegamento cavi di saldatura

Il collegamento dei cavi deve essere effettuato a motore spento.

- 1 - Innestare le spine dei cavi di saldatura nelle prese (1) ruotando in senso orario per bloccarle.
- 2 - Assicurarsi che la pinza di massa, il cui cavo va collegato alla presa negativa o alla presa positiva secondo il tipo d'elettrodo, faccia un contatto corretto e che sia il più vicino possibile posizione di saldatura.



D5262890



AVVERTENZA


- Prestare attenzione che le due polarità del circuito di saldatura non vengano a contatto tra loro.

- 3 - Serrare accuratamente i cavi di uscita alle boccole. Se sono allentate possono causare problemi di surriscaldamento e danneggiare boccole, cavi, ecc.

6.4.2 Regolazione corrente di saldatura

La corrente di saldatura viene regolata dalla manopola (2) in modo continuo.

- Se portata al minimo (completamente ruotata in senso antiorario) la corrente d'uscita è circa 20A.
 - Se ruotata al massimo (completamente ruotata in senso orario) la corrente è regolata al suo valore massimo.
- 1 - Posizionare la manopola (2) sul valore di corrente necessario in base al diametro e al tipo d'elettrodo.



D5262900

Riferimento Manopola	Corrente di saldatura	
	MW 150	Precisione
10 %	20A	± 10 %
20 %	30A	± 10 %
30 %	45A	± 10 %
40 %	60A	± 10 %
50 %	75A	± 10 %

Riferimento Manopola	Corrente di saldatura	
	MW 150	Precisione
60 %	90A	± 10 %
70 %	105A	± 10 %
80 %	120A	± 10 %
90 %	135A	± 10 %
100 %	150A	± 10 %

6.4.3 Ciclo di intermittenza o Servizio



ATTENZIONE

- Se si superano sia in tempo che in corrente i valori dichiarati del ciclo di intermittenza si potrebbe danneggiare irreparabilmente la motosaldatrice.

Il ciclo di intermittenza o servizio è la percentuale di tempo per il quale è possibile saldare, alla corrente di saldatura dichiarata, in un periodo di 10 minuti.

Ad esempio, un ciclo di intermittenza o servizio del 60%, con corrente dichiarata di 200A, indica che è possibile saldare per 6 minuti con corrente massima di saldatura di 200A e che nei successivi 4 minuti è necessario lasciare funzionare la motosaldatrice senza prelevare corrente di saldatura.

6.4.4 Innesco dell'arco di saldatura


- Quando la macchina funziona senza carico e con motore al regime minimo, potrebbe verificarsi un lieve ritardo nell'innesco degli elettrodi a causa della bassa tensione a vuoto della motosaldatrice.
- È necessario assicurare sempre un buon contatto, metallo contro metallo, tra l'anima metallica dell'elettrodo e il pezzo da saldare.
- Dopo l'interruzione dell'arco elettrico, la punta dell'elettrodo forma un cono. Per utilizzare lo stesso elettrodo nelle operazioni di saldatura potrebbe essere necessario asportare il cono in modo da permettere all'anima metallica dell'elettrodo di fare contatto.

6.4.5 Verifica e taratura scheda di saldatura

Ogni volta che viene sostituita la scheda di saldatura si consiglia di verificare la taratura prima di installarla sulla motosaldatrice.

Verificare la taratura misurando la resistenza ohmica dei 2 trimmer R13 e R76 e controllando che corrispondano ai valori indicati nella seguente tabella.


R13	Corrente Max. di saldatura	1,8 k Ω \pm 5%
R76	Power Optimizer	36-37 k Ω



D5261160

La misura della resistenza deve essere rilevata tra terminali (1) e (3) dei due trimmer R13 e R76.
Il terminale (2) non deve essere considerato.

Esempio taratura R13



7. Manutenzione



AVVERTENZA

- Prima di procedere alla manutenzione, leggere attentamente la sezione “2. Sicurezze”.
- Per le manutenzioni riguardanti il motore, consultare il relativo manuale.

7.1 Rifornimenti

- Usare carburante e lubrificanti in base alla temperatura ambiente.

7.1.1 Carburante

- Utilizzare solo benzina e riempire il serbatoio con carburante pulito.
- Tenere il motore spento durante il rifornimento.
- Riempire il serbatoio fino al bordo inferiore del livello massimo ed asciugare immediatamente il carburante eventualmente fuoriuscito.

7.1.2 Olio motore

- Per garantire un’adeguata protezione del motore e mantenerlo efficiente a lungo, utilizzare olio detergente per motori automobilistici a 4 tempi. L’uso di olio diverso può ridurre la durata del motore.
- La viscosità deve essere adeguata alla temperatura ambiente.
- L’olio da utilizzare deve essere conforme alle specifiche API SJ o successive (o equivalenti).


Rifornimento e controllo




AVVERTENZA

- Prima di eseguire il rifornimento, leggere attentamente “2.8 Precauzioni durante il rifornimento di carburante e olio motore”.
- Non immettere quantità superiori di olio a quelle indicate nel manuale del motore. La combustione di olio in eccesso può provocare un aumento della velocità di rotazione del motore.


- 1 - Rimuovere il tappo (1) di riempimento olio motore e pulire con un panno l’asta di livello.



- 2 - Inserire il tappo nel bocchettone di rifornimento senza avvitarlo e rimuoverlo nuovamente per verificare sull'asta (2) il livello dell'olio.



- 3 - Se il livello dell'olio è vicino o sotto la tacca del limite inferiore (Min.), rabboccare l'olio fino alla tacca del limite superiore (Max) (bordo inferiore del foro di rifornimento).



7.2 Pulizia filtro aria


7.2.1 Controllo

- 1 - Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria e ispezionare gli elementi filtranti.
- 2 - Pulire gli elementi filtranti sporchi e sostituire gli elementi filtranti danneggiati.
Se è montato un filtro dell'aria a bagno d'olio, controllare anche il livello dell'olio.

7.2.2 Pulizia

Tipi a elementi filtranti doppi

- 1 - Rimuovere il dado (1) del coperchio (2) del filtro dell'aria e rimuovere il coperchio (2).
- 2 - Rimuovere il dado ad alette (3) dal filtro dell'aria e rimuovere il filtro.
- 3 - Rimuovere il filtro (4) in schiuma dal filtro (5) in carta.
- 4 - Ispezionare entrambi gli elementi filtranti e se sono danneggiati sostituirli.
Sostituire sempre l'elemento filtrante in carta all'intervallo programmato



7.3 Rimessaggio

- Pulire accuratamente le carenature e tutte le altre parti della macchina.
- Nel caso in cui la macchina non fosse utilizzata per un periodo superiore ai 30 giorni, accertarsi la macchina sia al riparo da fonti di calore e da fenomeni meteorologici che possono provocare ruggine, corrosione dei componenti e danni alla macchina.
- Svotare completamente il serbatoio e il carburatore dalla benzina presente che deteriorandosi potrebbe danneggiare irreparabilmente i componenti del circuito di alimentazione del motore.
Si riduce inoltre il pericolo d'incendio dei vapori di benzina.
- Proteggere la macchina con una custodia e immagazzinarla in luogo asciutto.
- Avvalersi di personale qualificato per effettuare le operazioni necessarie al rimessaggio.
- Per la corretta conservazione del motore, seguire le indicazioni contenute nel manuale o rivolgersi all'Assistenza Tecnica del costruttore del motore.

7.4 Smaltimento



AVVERTENZA

- **Prima di eseguire il rifornimento, leggere attentamente “2.13 Precauzioni per lo smaltimento del materiale di scarto” e “2.14 Smaltimento della macchina”.**

In caso di smaltimento dell'attrezzatura o di parti di essa (oli, tubi flessibili, materiali plastici, ecc.) attenersi alle normative vigenti nel Paese in cui si esegue questa operazione.

8. Risoluzione dei problemi

8.1 Motore

Problema	Possibile causa	Risoluzione
Il motore non si mette in moto o si mette in moto e si spegne immediatamente.	1) Interruttore motore (28) in posizione OFF. 2) Mancanza o insufficienza di olio nel motore. 3) Dispositivo di arresto motore (oil-alert) difettoso. 4) Mancanza di carburante nel serbatoio o rubinetto carburante chiuso. 5) Candela sporca o difettosa. 6) Motore freddo. 7) Altre cause.	1) Posizionare l'interruttore in ON. 2) Rifornire o rabboccare. 3) Sostituire. 4) Rifornire il serbatoio. Aprire il rubinetto carburante. 5) Pulire o controllare ed eventualmente sostituire. 6) Mantenere in posizione "CLOSE" il comando CHOKE, dopo l'avviamento, per un periodo più lungo 7) Consultare il Manuale d'uso del motore.
Il motore non accelera. Velocità incostante. Scarsa potenza resa dal motore.	1) Filtro aria o carburante intasato. 2) Carburante scadente. 3) Sovraccarico.	1) Controllare il filtro dell'aria. 2) Svuotare il serbatoio e il carburatore. Fare rifornimento con benzina fresca. 3) Controllare i carichi collegati ed eventualmente diminuirli.
Altri problemi o inconvenienti sul motore	Consultare il manuale d'uso e manutenzione del motore.	

8.2 Circuito di saldatura

Problema	Possibile causa	Risoluzione
Mancanza di tensione a vuoto in saldatura.	1) Scheda controllo di saldatura guasta. 2) Sensore di Hall guasto. 3) Ponte di saldatura chopper guasto. 4) Alternatore guasto.	1) Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza per la sostituzione della scheda. 2) Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza per la sostituzione del sensore di Hall. 3) Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza per la sostituzione del ponte chopper. 4) Scollegare i cavi di uscita di saldatura e di ausiliaria e con un ohmmetro verificare la resistenza elettrica degli avvolgimenti come riportato nella "Tabella (1)".

Problema	Possibile causa	Risoluzione
Corrente di saldatura non regolare o non costante	1) Scheda controllo di saldatura guasta 2) Sensore di Hall guasto 3) Ponte Chopper in corto circuito	1) Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza per la sostituzione della scheda. 2) Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza per la sostituzione del sensore di Hall. 3) Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza per la sostituzione del ponte chopper.
Motore sempre al minimo Motore sempre al massimo	1) Scheda controllo di saldatura guasta 2) Guasto al sistema di Auto Idle-Economizzatore	1) Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza per la sostituzione della scheda. 2) Verificare la resistenza dell'avvolgimento del solenoide deve essere circa 10 Ohm. Sostituire. Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza.

Tabella (1)

Resistenze Avvolgimento Magic Weld 150 a 20 °C	
Uscite	mΩ
Saldatura	22,0



MOSA div. della BCS S.p.A.

Viale Europa, 59 20047 Cusago (Milano) Italy
Tel.+39 - 0290352.1 Fax +39 - 0290390466 www.mosa.it